

Notes de mise à jour de TOOLS for UR824 V1.0.1 pour Mac

TOOLS for UR824 V1.0.1 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V1.0.1 comprend les programmes suivants :

- Steinberg UR824 Extension V1.0.1
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.1
- VST Plug-Ins V1.0.1

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
Processeur	Intel (processeur Intel bicoeur recommandé)
Mémoire	1 Go minimum
Écran Résolution	1280 × 800 – couleurs
Interface	Équipée d'un connecteur USB
Disque dur	800 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	Cubase version 5.5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

Principales révisions et améliorations

V1.0.0 à V1.0.1

- Now supports Mac OS X 10.7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 à V1.5.2

- Performance d'entrée et de sortie audio améliorées.
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect du réglage Enable Power Management lors de l'ouverture du Tableau de bord du pilote sous Mac OS X 10.6.8 ou supérieur (Mac OS X 10.6.7 ou supérieur sur un MAC équipé d'un port Thunderbolt).
- Pour désinstaller Yamaha Steinberg USB Driver, supprimez les fichiers suivants stockés sur la disquette de démarrage ainsi que les fichiers répertoriés dans la section « Désinstallation des logiciels » du manuel Prise en Main.

Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution du problème posé par la réinitialisation des réglages initiaux de Channel Strip sur les canaux non remaniés des canaux ayant été augmentés ou diminués par le basculement du taux d'échantillonnage.
- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement possible de Channel Strip lors du basculement sur le projet activé dans Cubase.
- Résolution des problèmes susceptibles de se produire lors de l'installation des deux composants UR824 Extension et MR Extension à la fois. Si vous souhaitez utiliser Steinberg MR816 CSX/MR816 X, téléchargez la version V1.7.2 ou ultérieure de TOOLS for MR à partir du site Web de Steinberg et installez-la sur votre ordinateur.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

VST Plug-Ins

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2011 Yamaha Corporation Tous droits réservés.