

## Versionshinweise für TOOLS for UR824 V1.0.1 für Mac

---

TOOLS for UR824 V1.0.1 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V1.0.1 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg UR824 Extension V1.0.1
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.1
- VST Plug-Ins V1.0.1

### Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

### Systemanforderungen für Software

#### HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Monitorauflösung	1280 x 800 – 16,7 Millionen Farben
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 800 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Andere	Cubase Version 5.5 oder neuer, bei Verwendung der Link-Funktionalität zwischen Gerät und Cubase.

### Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

#### V1.0.0 auf V1.0.1

- Unterstützt jetzt Mac OS X 10.7.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.1 auf V1.5.2

- Die Leistungen von Audioeingabe und -ausgabe wurden verbessert.
- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Einstellung bei „Energie sparen“ nicht richtig angezeigt wurde, wenn Sie die Systemeinstellung des Treibers von Mac OS X 10.6.8 oder neuer öffneten (Mac OS X 10.6.7 oder neuer auf Macs mit Thunderbolt-Port).
- Um Yamaha Steinberg USB Driver zu entfernen, löschen Sie die folgenden Dateien vom Startvolume, sowie die Dateien, die im Abschnitt „Deinstallation der Software“ des Dokuments USB MIDI/USB X Getting Started (Erste Schritte) aufgeführt sind.

Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB\_1506.tiff

USB\_1507.tiff

### **Steinberg UR824 Extension**

V1.0.0 auf V1.0.1

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Grundeinstellungen des Kanalzugs nicht betroffener Kanäle initialisiert wurden, wenn sich durch Umschalten der Sample-Rate die Kanalanzahl erhöhte/verringerte.
- Es wurde das Problem behoben, durch welches der Kanalzug nicht richtig funktionierte, wenn das aktive Projekt in Cubase umgeschaltet wurde.
- Es wurden die Probleme behoben, die auftraten, wenn sowohl UR824 Extension als auch MR Extension installiert waren. Wenn Sie Steinberg MR816 CSX/MR816 X verwenden, laden und installieren Sie TOOLS for MR V1.7.2 oder neuer von der Steinberg-Website.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

### **Steinberg dspMixFx UR824**

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

### **VST Plug-Ins**

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

---

Alle anderen in dieser erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.